



„Finden Sie hier die Zulassungscode
der Automobilhersteller!“

Glysantin[®] G48[®]

| | |
|---|---------------------|
| Audi | TL-774-C |
| Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung für Bergbau und Energie | 84.12.22.63-2001-2 |
| BMW | BMW GS 94000 |
| Deutsche Bundeswehr | TL 6850-0038/1 |
| Deutz | DQC CA-14 |
| Jenbacher | TA-Nr. 1000-0201 |
| Liebherr | Minimum LH-00-COL3A |
| MAN | MAN 324 NF |
| MAN Diesel & Turbo | Liste 3.3.7 |
| Maybach | MB-Freigabe 325.0 |
| Mercedes-Benz | MB-Freigabe 325.0 |
| MINI | BMW GS 94000 |
| MTU | MTL 5048 |
| Opel / Vauxhall (bis 2000) | B 040 0240 |
| Porsche (bis 1995) | - |
| Rolls-Royce (ab 1998) | BMW GS 94000 |
| Saab | 690 1599 |
| Seat | TL-774-C |
| Škoda | TL-774-C |
| Smart | MB-Freigabe 325.0 |
| Tesla (ab 2013) | - |
| Van Hool | - |
| VW | TL-774-C |
| Volvo Truck (bis 2005) | - |
| Zastava | - |

Glysantin[®] G05[®]

| | |
|--------------------|----------------|
| Cummins | CES 14603 |
| Ford North America | WSS-M 97B51-A1 |
| JCB | STD00088 |
| John Deere | JDM H24 |
| MTU | MTL 5048 |

Glysantin[®] G33[®]

| | |
|---------|----------------|
| Peugeot | PSA - B71 5110 |
| Citroën | PSA - B71 5110 |

Glysantin[®] G34[®]

| | |
|-----------------|------------------------|
| Chevrolet | GM 6277M |
| Opel / Vauxhall | B 040 1065 & GM 6277 M |
| Saab | GM 6277M |

Glysantin[®] G64[®]

| | |
|-------|-----------------|
| Volvo | TR-31854114-002 |
|-------|-----------------|

Glysantin[®] G30[®]

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Audi | TL 774-D/F |
| Bentley | TL 774-D/F |
| DAF | MAT 74002 |
| Deutz | DQC CB-14 |
| Lamborghini | TL 774-D/F |
| MAN | MAN 324 SNF |
| Mercedes-Benz | MB-Freigabe 325.3 |
| MINI Cooper D (2007–2011) | - |
| MTU | MTL 5048 |
| Porsche (1996–2010) | - |
| Seat | TL 774-D/F |
| Škoda | TL 774-D/F |
| VW | TL 774-D/F |

Glysantin[®] G40[®]

| | |
|-------------------|--|
| Audi | TL 774 G |
| Bentley | TL 774 G |
| Bugatti | TL 774 G |
| Cummins | CES 14603 |
| Deutz | DQC CC-14 |
| Irizar (ab 2016) | - |
| Lamborghini | TL 774 G |
| Liebherr | Minimum LH-01-COL3A |
| MAN | MAN 324 Typ Si-OAT |
| Mercedes-Benz | MB-Freigabe 325.5 MB Freigabe 325.6 |
| Seat | TL 774 G |
| Škoda | TL 774 G |
| Smart | MB-Freigabe 326.0 |
| VW | TL 774 G |
| Porsche (ab 2010) | - |

Glysantin[®] GG40[®]

| | |
|-------|----------|
| Audi | TL 774 J |
| Seat | TL 774 J |
| Škoda | TL 774 J |
| VW | TL 774 J |



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen nicht die verzichtbar werkbare Beschaffenheit des Produktes dar, welches durch den Hersteller wegen der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang ergibt sich ausschließlich aus den Angaben des Spezifikationsbestimmungsblatts. Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Diagramme, Tabellen, Verhältnisse, Gewichte u. Ä. können sich ohne Veranlassung ändern. Etwas, Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten (05/2019).

® = reg. Trademark
of BASF SE

EVO 1 1705d

BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67063 Ludwigshafen